

Watch "Galvanizimi" on YouTube

Lenda kimi kl VIII

Njësia mësimore :Mbrojtja nga korrozioni

Hekurin dhe çelikut mund ta mbrojmë nga ndryshkja,ashtu që metali mos të jetë në kontakt me ajrin dhe ujin (lagështinë).

Ajo mund të bëhet nëpërmjet :

- lyerjes me vaj ose yndyrë,
- lyerjes me ngjyrë
- mbështjelljes me plastikë
- mbështjelljes me kallaj
- mbështjelljes me zink.

Mbrojtja e hekurit me shtresë të hollë të zinkut quhet galvanizim.

Hedhja e nikelit dhe kromit në çelik të shkrirë formohet legurë e cila njihet si çelik i pandryshkur,kjo metodë përdoret më rrallë se është e shtrenjtë dhe për këtë arsye përdoret ngjyrosja për mbrojtjen e hekurit dhe të çelikut.



Galvanizimi

Parashikimi i reaksioneve që përfshijnë metale Mësi...

<https://youtu.be/J1SsWCG6Uyw>

Detyrë shtëpie :pyetjet ne faq.103